

| SOUHRNNÝ FORMULÁŘ LOKALITY: Odval Lučina  |   |   |  |
|---|---|---|--|
| nutný je průzkum kontaminace  |   |   | Identifikátor lokality: 14828027       |
| Lokalizace:   |   | kú: Slezská Ostrava                                       | Plocha lokality[ha]: 7,2               |
| X: 1102880,00 Y: 468525,00  | okres: Ostrava  | kraj: Moravskoslezský                                     |  |
| Provozovatel nebo jiný informovaný subjekt:   |   |   |  |
| typ lokality: halda   |   | typ původce znečištění: hornictví                         |  |
| stupeň poznání: neprozkoumáno   |   | analýza rizika: nezpracována                              | riziko: potenciální                    |
| charakteristika kontaminace:  |   | celková kontaminovaná plocha: 100 až 2 000 m <sup>2</sup> | úroveň (intenzita) kontaminace:        |
| povrchové vody:   | kontaminace nezjištěna  |   | -?-                                    |
| podzemní vody   | Anorg. ostatní  |   | -?-                                    |
| zeminy  | kontaminace nezjištěna  |   | -?-                                    |
| <b>Charakteristika lokality:</b><br>Odval zřejmě karbonské hlušiny založený v meandru řeky Lučiny. Identifikace dle leteckých snímků z roku 1949. V současné době je území zarostlé vegetací. |   |   |  |
| způsob využívání lokality   | současný způsob užívání:  | plánovaný způsob užívání:                                 |  |
| vlastní lokalita:   | lesní půda  | lesní půda  |  |
| těsné sousedství:   | lesní půda  | lesní půda  |  |
| č. HL pořadí: 2-03-01-082   | vzdálenost k tělesu povrchových vod [m]: 5  | záplavové území: NE                                       |  |
| možnost migrace<br>4. dobrá   | Údolní terasa Lučiny . Písečné štěrky o mocnosti cca 5 m. V nadloží povodňové hlíny (mocnost až 1,5 m) a navážka - důlní hlušina o mocnosti několika m. Podloží kvartéru miocenní jíly, hlubší podloží karbonské sedimenty. |   |  |
| Vztah lokality ke sledovaným zájmům ochrany životního prostředí (střety zájmů - další ohrožení):  |   |   |  |
| lokalita s okolím do 50m:   | ÚSES  |   |  |
| do 1 km od lokality:  | VKP   |   |  |
| Popis rizika:   |   |   | kategorie dle počtu ohrožených osob: 0 |
| Předpoklad vyšších koncentrací síranů v podzemních vodách.  |   |   |  |
| Cíle opatření:  |   |   |  |
| Stav nápravných opatření:   | neznámo   |   | není monitorováno                      |
| impakt kontaminace:   | žádné informace o kontaminaci - na lokalitu je nutno nahlížet jako na podezřelou; zatím nelze vyloučit nezbytnost realizace nápravného opatření   |   |  |
| kód priority: P4.1  |   |   |  |
| další postup:   | nutný je průzkum kontaminace  |   |  |
| Nápravná opatření:  |   |   |  |
|   | Zdroj financování:  | Odhad nákladů:  | --- Kč                                 |
| Prioritu hodnotil: Zdenka Szurmanová, AQD-envitest  |   |   | dne: 28.09.2010                        |