

SOUHRNNÝ FORMULÁŘ LOKALITY: POROBETON Ostrava**nutný je průzkum kontaminace**

Identifikátor lokality: 15433002

Lokalizace:	kú: Třebovice ve Slezsku	Plocha lokality[ha]: 5,6
X: 1101183,00 Y: 476595,00	okres: Ostrava kraj: Moravskoslezský	

Provozovatel nebo jiný informovaný subjekt:

typ lokality: skladování / manipulace s ropnými látkami	typ původce znečištění: sklářství, keramika, cihelny, zpracování minerálních	
stupeň poznání: neprozkoumáno	analýza rizika: nezpracována	riziko: potenciální

charakteristika kontaminace:	celková kontaminovaná plocha: 100 až 2 000 m ²	úroveň (intenzita) kontaminace:
povrchové vody:	kontaminace nejištěna	-?-
podzemní vody:	kontaminace nejištěna	-?-
zeminy:	kontaminace nejištěna	-?-

Charakteristika lokality:

Podnik na výrobu pórobetonových prvků zahájil výrobu v říjnu 1964. V roce 1992 se závod transformoval a v roce 2006 prošel rozsáhlou rekonstrukcí výrobně-technologických zařízení. Nosným výrobním programem se po rekonstrukci stala výroba pórobetonových tvárnic a příčekovek určených pro přesné zdění.

způsob využívání lokality	současný způsob užívání:	plánovaný způsob užívání:
vlastní lokalita:	průmysl, komerční zástavba	průmysl, komerční zástavba
těsné sousedství:	průmysl, komerční zástavba	průmysl, komerční zástavba
č. HL pořadí: 2-02-03-027	vzdálenost k tělesu povrchových vod [m]: 200	záplavové území: ANO

možnost migrace	Zvodnělé fluvialní štěrky v údolní terase řeky Opavy, dobře až velmi dobře propustné.
4. dobrá	Hydrogeologický rajón 2212 - Oderská brána.

Vztah lokality ke sledovaným zájmům ochrany životního prostředí (střety zájmů - další ohrožení):

lokalita s okolím do 50m: VKP

do 1 km od lokality: rezervace

Popis rizika:	kategorie dle počtu ohrožených osob: 0
----------------------	--

Vzhledem k dlouhodobému používání olejů v technologii výroby pórobetonu lze v areálu očekávat lokální ohniska kontaminace zemín, případně podzemních vod ropnými látkami.

Cíle opatření:

Stav nápravných opatření:	nápravné opatření dosud nezahájeno	není monitorováno
---------------------------	------------------------------------	-------------------

impakt kontaminace:	žádné informace o kontaminaci - na lokalitu je nutno nahlížet jako na podezřelou; zatím nelze vyloučit nezbytnost realizace nápravného opatření
kód priority: P4.1	

další postup: nutný je průzkum kontaminace

Nápravná opatření:			
	Zdroj financování:	Odhad nákladů:	--- Kč

Prioritu hodnotil: Ing. Martin Smékal, AQD-envitest**dne:** 30.09.2010