

SOUHRNNÝ FORMULÁŘ LOKALITY: Odval Oderský**nutný je průzkum kontaminace**

Identifikátor lokality: 11352022

Lokalizace:	kú: Svinov	Plocha lokality[ha]: 4,5
X: 1104714,44 Y: 476886,98	okres: Ostrava kraj: Moravskoslezský	

Provozovatel nebo jiný informovaný subjekt:

typ lokality: halda	typ původce znečištění: hornictví
stupeň poznání: neprozkoumáno	analýza rizika: nezpracována
	riziko: potenciální

charakteristika kontaminace:	celková kontaminovaná plocha: více než 2 000m ²	úroveň (intenzita) kontaminace:
povrchové vody:	kontaminace nezjištěna	-0-
podzemní vody	Anorg. ostatní	-?-
zeminy	kontaminace nezjištěna	-0-

Charakteristika lokality:

Odval karbonské hlušiny dolu Oderský. Založen v údolní nivě Odry v pokleském terénu. Zarostlý náletovou vegetací. V blízkosti PR Rezávka. Kontaminace neověřována, předpoklad zvýšeného obsahu síranů v podzemních vodách.

způsob využívání lokality	současný způsob užívání:	plánovaný způsob užívání:
vlastní lokalita:	lesní půda	lesní půda
těsné sousedství:	lesní půda	lesní půda
č. HL pořadí: 2-01-01-159	vzdálenost k tělesu povrchových vod [m]: 20	záplavové území: ANO

možnost migrace 3. střední	Údolní terasa Odry budovaná štěrky. Podzemní voda kvartérní zvodně místy vystupuje až k povrchu a vytváří mokřady (pravděpodobně následek poklesu terénu vlivem důlní činnosti).
--------------------------------------	--

Vztah lokality ke sledovaným zájmům ochrany životního prostředí (střety zájmů - další ohrožení):

lokalita s okolím do 50m:	ÚSES
do 1 km od lokality:	nejsou známy střety zájmů

Popis rizika:	kategorie dle počtu ohrožených osob: 0
----------------------	--

Kontaminace neověřována, předpoklad zvýšeného obsahu síranů v podzemních vodách.

Cíle opatření:	
Stav nápravných opatření:	neznámo není monitorováno

impakt kontaminace:	žádné informace o kontaminaci - na lokalitu je nutno nahlížet jako na podezřelou; zatím nelze vyloučit nezbytnost realizace nápravného opatření
kód priority: P4.1	
další postup:	nutný je průzkum kontaminace

Nápravná opatření:	
Zdroj financování:	Odhad nákladů: --- Kč

Prioritu hodnotil: Ing. Martin Smékal, AQD-envitest**dne:** 30.09.2010