

SOUHRNNÝ FORMULÁŘ LOKALITY: LUX továrna na žárovky (bývalá)

nutný je průzkum kontaminace

Identifikátor lokality: 13767010

Lokalizace:	kú: Přívoz		Plocha lokality[ha]: 0,3
X: 1099565,00 Y: 470445,00	okres: Ostrava	kraj: Moravskoslezský	

Provozovatel nebo jiný informovaný subjekt:

typ lokality: výrobní / opravárenský / zemědělský areál

typ původce
znečištění: elektrotechnika

stupeň poznání: neprozkoumáno

analýza rizika: nezpracována

riziko: potenciální

charakteristika kontaminace:	celková kontaminovaná plocha: 100 až 2 000 m ²	úroveň (intenzita) kontaminace:
povrchové vody:	kontaminace nejištěna	-?-
podzemní vody	kontaminace nejištěna	-?-
zeminy	kontaminace nejištěna	-?-

Charakteristika lokality:

Lokalita leží při levém břehu řeky Ostravice. Je ohraničena ulicemi Muglinovskou a Teslovou, na SZ sousedí s Odvalem Svoboda. V letech 1922 - 1936 zde byla provozována továrna na žárovky "LUX", akc. spol. Lokalita byla identifikována dle archivní historické mapy Ostravy z roku 1926 (Archiv města Ostravy). V současnosti se na lokalitě nachází kancelářské a skladové prostory.

způsob využívání lokality	současný způsob užívání:	plánovaný způsob užívání:
vlastní lokalita:	průmysl, komerční zástavba	průmysl, komerční zástavba
těsné sousedství:	hromadná bytová zástavba	hromadná bytová zástavba
č. HL pořadí: 2-03-01-083	vzdálenost k tělesu povrchových vod [m]: 170	záplavové území: NE

možnost migrace

4. dobrá

Spojená údolní niva Odry a Ostravice tvořená písčitohlinitými fluvialními sedimenty a štěrkopísky o mocnosti 3 - 4 m. Podloží tvoří karbonské sedimenty, místně i miocénní jíly.

Vztah lokality ke sledovaným zájmům ochrany životního prostředí (střety zájmů - další ohrožení):

lokalita s okolím do 50m: VKP, ÚSES

do 1 km od lokality: nejsou známy střety zájmů

Popis rizika:

kategorie dle počtu ohrožených osob: 21 až 200

Cíle opatření:

Stav nápravných opatření:

neznámo

není monitorováno

impakt kontaminace:	žádné informace o kontaminaci - na lokalitu je nutno nahlížet jako na podezřelou; zatím nelze vyloučit nezbytnost realizace nápravného opatření
kód priority: P4.1	

další postup: nutný je průzkum kontaminace**Nápravná opatření:**

Zdroj financování:

Odhad nákladů:

--- Kč

Prioritu hodnotil: Ing. Jarmila Schwalbová, AQD-envitest**dne:** 27.09.2010