

SOUHRNNÝ FORMULÁŘ LOKALITY: DIAMO, s.p. - důl Přívoz**nutnost institucionální kontroly způsobu využívání lokality**

Identifikátor lokality: 11352040

Lokalizace:	kú: Přívoz	Plocha lokality[ha]: 6,0
X: 1099134,00 Y: 470950,00	okres: Ostrava kraj: Moravskoslezský	

Provozovatel nebo jiný informovaný subjekt:

typ lokality: ukončený hlubinný důl

typ původce:
znečištění: hornictví

stupeň poznání: podrobný průzkum (A,B)

analýza rizika: zpracována

riziko: potenciální

charakteristika kontaminace:	celková kontaminovaná plocha: 100 až 2 000 m ²	úroveň (intenzita) kontaminace:
povrchové vody:	kontaminace nezjištěna	-0-
podzemní vody	BTEX, CIU, PAU	<Xc
zeminy	NEL, PAU	<Xc

Charakteristika lokality:

Areál bývalého hlubinného dolu nacházející se mezi řekami Odrou (700 m pravý břeh) a Ostravicí (750 m levý břeh), cca 1500 m od soutoku Odry a Ostravice. Lokalita byla využívána k těžbě čeného uhlí s doprovodnými činnostmi. Provoz byl ukončen v roce 1994 a následně byly objekty využívány k drobnému živnostenskému podnikání. V těsném sousedství se nachází koksovna Svoboda a areál teplárny. Podle analýzy rizika (Malucha, 1997) byla zjištěna bodová kontaminace NEL a PAU nesaturované zóny, především v přípovrchové vrstvě.

způsob využívání lokality	současný způsob užívání:	plánovaný způsob užívání:
vlastní lokalita:	průmysl, komerční zástavba	průmysl, komerční zástavba
těsné sousedství:	občanská vybavenost, školy, školky,	občanská vybavenost, školy, školky,
č. HL pořadí: 2-03-01-083	vzdálenost k tělesu povrchových vod [m]: 750	záplavové území: NE

možnost migrace	Údolní spojená niva řek Odry a Ostravice budována fluvialními štěrky s mocností do 10 m. Bohatě zvodnělé. V nadloží navážky haldiviny či redeponovaných nivních sedimentů o mocnosti 2,5 až cca 6 m. podloží tvoří miocenní jíly a karbonský masív.
4. dobrá	

Vztah lokality ke sledovaným zájmům ochrany životního prostředí (střety zájmů - další ohrožení):

lokalita s okolím do 50m: jiné střety

do 1 km od lokality: VKP, ÚSES

Popis rizika:

kategorie dle počtu ohrožených osob: 0

Areál dolu nepředstavuje riziko pro uživatele lokality ani pro její okolí.

Cíle opatření:

Stav nápravných opatření:

nápravné opatření není nutné

není monitorováno

impakt kontaminace:	stávající kontaminace by znamenala vznik neakceptovatelného zdravotního rizika v případě změny funkčního využívání lokality či dotčeného okolí na více citlivé ve srovnání s využitím současným
kód priority: P1.1	

další postup: nutnost institucionální kontroly způsobu využívání lokality**Nápravná opatření:**

Sanace lokality není navrhována.

Zdroj financování:

Odhad nákladů:

--- Kč

Prioritu hodnotil: Zdenka Szurmanová, AQD-envitest**dne:** 21.09.2010