

SOUHRNNÝ FORMULÁŘ LOKALITY: U mostu Rudná - skládka**nutný je průzkum kontaminace**

Identifikátor lokality: 15506004

Lokalizace:	kú: Svinov	Plocha lokality[ha]: 0,6
X: 1104800,00 Y: 475540,00	okres: Ostrava kraj: Moravskoslezský	

Provozovatel nebo jiný informovaný subjekt:

typ lokality: průmyslová skládka

typ původce
znečištění: jiné

stupeň poznání: předběžný průzkum (C)

analýza rizika: nezpracována

riziko: potenciální

charakteristika kontaminace:	celková kontaminovaná plocha: do 100m ²	úroveň (intenzita) kontaminace:
povrchové vody:	kontaminace nezjištěna	-0-
podzemní vody	Kovy, Kovy velmi nebezpečné, NEL, Org. ostatní, PAU	<Xb
zeminy	kontaminace nezjištěna	-0-

Charakteristika lokality:

Území na levém břehu Odry v blízkosti prameniště Dubí v místě provedené regulace toku Odry. Lokalita částečně sloužila jako manipulační plocha pro technické služby a údržbu silnic. Dle informací pamětníků byly při přeložení koryta ukládány odpady.

způsob využívání lokality	současný způsob užívání:	plánovaný způsob užívání:
vlastní lokalita:	momentálně bez využití	lesní půda
těsné sousedství:	zemědělská půda	zemědělská půda
č. HL pořadí: 2-01-01-156	vzdálenost k tělesu povrchových vod [m]: 75	záplavové území: ANO

možnost migrace 4. dobrá	Údolní terasa Odry: souvství kvartérních sedimentů je odspodu tvořeno glacilakustrinními písčými halštrovského zalednění, které jsou překryté fluvialními písčnými štěrky údolní terasy Odry s vrstvou písčitých hlín na povrchu.
------------------------------------	---

Vztah lokality ke sledovaným zájmům ochrany životního prostředí (střety zájmů - další ohrožení):

lokalita s okolím do 50m: zdroje pitné vody, VKP, ÚSES

do 1 km od lokality: nejsou známy střety zájmů

Popis rizika:	kategorie dle počtu ohrožených osob: více než 1000
----------------------	--

Na lokalitě byl proveden indikační průzkum kontaminace zemin a podzemních vod. Pracemi nebylo potvrzeno nijak významné znečištění.

Cíle opatření:

Stav nápravných opatření:

neznámo

není monitorováno

impakt kontaminace:	kontaminace je potvrzena jen orientačně, malý rozsah dat neumožňuje definitivní hodnocení a závěry; zatím nelze vyloučit nezbytnost realizace nápravného opatření
kód priority: P3.2	

další postup: nutný je průzkum kontaminace**Nápravná opatření:**

Zdroj financování:

Odhad nákladů:

--- Kč

Prioritu hodnotil: Ing. Martin Smékal, AQD-envitest**dne:** 30.09.2010