

**SOUHRNNÝ FORMULÁŘ LOKALITY: St. Bělá - ul. Na Surdíku****nutný je průzkum kontaminace**

Identifikátor lokality: 11352014

<b>Lokalizace:</b>	<b>kú: Stará Bělá</b>		Plocha lokality[ha]: 0,0
X: 1109274,12 Y: 476140,95	okres: Ostrava	kraj: Moravskoslezský	

**Provozovatel nebo jiný informovaný subjekt: ČIŽP OI Ostrava**

typ lokality: skládka TKO

typ původce  
znečištění: komunální odpady

stupeň poznání: rešerše (D)

analýza rizika: nezpracována

riziko: potenciální

<b>charakteristika kontaminace:</b>	celková kontaminovaná plocha: do 100m <sup>2</sup>	úroveň (intenzita) kontaminace:
povrchové vody:	kontaminace nejištěna	-?-
podzemní vody	kontaminace nejištěna	-?-
zeminy	kontaminace nejištěna	-0-

**Charakteristika lokality:**

Neřízená skládka v lesíku, v šikmém svahu nad Starobělským potokem podél ul. Na Surdíku. Ukládány komunální odpady, odpad ze zahrad. V současnosti v terénu těžko znatelná. Kontaminace nebyla ověřována.

<b>způsob využívání lokality</b>	<b>současný způsob užívání:</b>	<b>plánovaný způsob užívání:</b>
<b>vlastní lokalita:</b>	individuální bytová zástavba se zahrádkami	individuální bytová zástavba se zahrádkami
<b>těsné sousedství:</b>	individuální bytová zástavba se zahrádkami	individuální bytová zástavba se zahrádkami
č. HL pořadí: 2-01-01-155	vzdálenost k tělesu povrchových vod [m]: 5	záplavové území: NE
<b>možnost migrace</b> 3. střední	Hlavní terasa mezi Odrou a Ostravicí. Fluviální štěrky s místně významným pokryvem glaciálních jílu a písku sálského zalednění. V širším okolí terasa překryta sprašovými hlínami, v lokalitě denuované. Mocnost kvartéru 10 až 25 m. Podloží kvartéru neogenní jíly.	

**Vztah lokality ke sledovaným zájmům ochrany životního prostředí (střety zájmů - další ohrožení):**

lokalita s okolím do 50m: OPPLZ, VKP

do 1 km od lokality: zdroje pitné vody, zemědělská půda, ÚSES

**Popis rizika:**

kategorie dle počtu ohrožených osob: 201 až 1000

Skládka se nachází v blízkosti vodního zdroje Stará Bělá.

Cíle opatření:

Zamezení šíření kontaminace.

Stav nápravných opatření:

neznám

není monitorováno

<b>impakt kontaminace:</b>	žádné informace o kontaminaci - na lokalitu je nutno nahlížet jako na podezřelou; zatím nelze vyloučit nezbytnost realizace nápravného opatření
<b>kód priority:</b> P4.2	

**další postup:** nutný je průzkum kontaminace**Nápravná opatření:**

Proveden překryt tělesa skládky.

Zdroj financování:

Odhad nákladů:

--- Kč

**Prioritu hodnotil:** Radka Balcarová, AQD-envitest, s.r.o.**dne:** 23.09.2010