

**SOUHRNNÝ FORMULÁŘ LOKALITY: Důl Josef**

není nutný žádný zásah

Identifikátor lokality: 14828016

<b>Lokalizace:</b>	<b>kú: Slezská Ostrava</b>		Plocha lokality[ha]: 0,0
X: 1101140,00 Y: 467400,00	okres: Ostrava	kraj: Moravskoslezský	

Provozovatel nebo jiný informovaný subjekt:

typ lokality: ukončený hlubinný důl

typ původce:  
znečištění: hornictví

stupeň poznání: neprozkoumáno

analýza rizika: nezpracována

riziko: není

<b>charakteristika kontaminace:</b>	celková kontaminovaná plocha: bez kontaminace	úroveň (intenzita) kontaminace:
povrchové vody:	kontaminace nejištěna	-0-
podzemní vody	kontaminace nejištěna	-0-
zeminy	kontaminace nejištěna	-0-

**Charakteristika lokality:**

Důl Josef byl založen roku 1879. Po jeho rekonstrukci na něho byla převedena těžba dolu Jan. Roku 1916 při ukončení vlastní těžby byl důl Josef společně s dolem Jan převedeny pod důl Michal. Důl Josef zanikl v roce 1932. Roku 1975 byl v hloubce 90 m vybudován poval a vrchní část jámy byla zasypána.

<b>způsob využívání lokality</b>	<b>současný způsob užívání:</b>	<b>plánovaný způsob užívání:</b>
<b>vlastní lokalita:</b>	průmysl, komerční zástavba	průmysl, komerční zástavba
<b>těsné sousedství:</b>	průmysl, komerční zástavba	průmysl, komerční zástavba
č. HL pořadí: 2-03-02-010	vzdálenost k tělesu povrchových vod [m]: 650	záplavové území: NE

<b>možnost migrace</b> 3. střední	Hlavní geologickou kvartérní strukturou je komplex glaciálních sedimentů sálského zalednění s mocností cca 4 m. V jejich nadloží se nacházejí hlíny a navážky hrubě haldoviny a uhelné hmoty. Podloží tvoří miocenní jíly a karbonský masív.
--------------------------------------	--

**Vztah lokality ke sledovaným zájmům ochrany životního prostředí (střety zájmů - další ohrožení):**

lokalita s okolím do 50m: nejsou známy střety zájmů

do 1 km od lokality: VKP, ÚSES

<b>Popis rizika:</b>	kategorie dle počtu ohrožených osob: 0
----------------------	--

Z historie výrobní činnosti, lze soudit, že lokalita nepředstavuje významné riziko pro uživatele lokality ani pro její okolí.

Cíle opatření:

Stav nápravných opatření:

neznámo

není monitorováno

<b>impakt kontaminace:</b>	průzkum kontaminace nebyl proveden, avšak známá historie využívání lokality odůvodňuje předpoklad o malé pravděpodobnosti kontaminace nad úrovní pozadí
<b>kód priority:</b> N1.0	

**další postup:** není nutný žádný zásah**Nápravná opatření:** Na lokalitě je nutné zachovat institucionální kontrolu využívání území.

Zdroj financování:

Odhad nákladů:

--- Kč

**Prioritu hodnotil:** Zdenka Szurmanová, AQD-envitest**dne:** 28.09.2010