

SOUHRNNÝ FORMULÁŘ LOKALITY: Pískovna - ul. Psohlavců**nutný je průzkum kontaminace**

Identifikátor lokality: 11352021

Lokalizace:	kú: Svinov	Plocha lokality[ha]: 0,3
X: 1103029,53 Y: 477146,03	okres: Ostrava kraj: Moravskoslezský	

Provozovatel nebo jiný informovaný subjekt:

typ lokality: skládka TKO

typ původce
znečištění: jiné

stupeň poznání: rešerše (D)

analýza rizika: nezpracována

riziko: potenciální

charakteristika kontaminace:	celková kontaminovaná plocha: do 100m ²	úroveň (intenzita) kontaminace:
povrchové vody:	kontaminace nezjištěna	-0-
podzemní vody	kontaminace nezjištěna	-?-
zeminy	kontaminace nezjištěna	-?-

Charakteristika lokality:

Neřízená skládka komunálních odpadů a odpadu ze zahrad ve svahu staré pískovny nad. ul. Psohlavců - Svinov ze 60. let 20. století, těsně za obytnou zástavbou. Probíhá postupná rekultivace skládky.

způsob využívání lokality	současný způsob užívání:	plánovaný způsob užívání:
vlastní lokalita:	individuální bytová zástavba se zahrádkami	jiná krajinná zeleň
těsné sousedství:	individuální bytová zástavba se zahrádkami	individuální bytová zástavba se zahrádkami
č. HL pořadí: 2-01-01-159	vzdálenost k tělesu povrchových vod [m]: 170	záplavové území: NE

možnost migrace	Kvartérní pokryv tvoří glacilakustrinní písky sálského zalednění, v minulosti těženy. V širším okolí sprašové hlíny. Podloží kvartéru je budováno miocenními jíly. Podzemní voda kvartérní zvodně se nachází v úrovni písčito-šterkového kolektoru.
3. střední	

Vztah lokality ke sledovaným zájmům ochrany životního prostředí (střety zájmů - další ohrožení):

lokalita s okolím do 50m: nejsou známy střety zájmů

do 1 km od lokality: zemědělská půda, jiné střety

Popis rizika:	kategorie dle počtu ohrožených osob: 0
----------------------	--

Kontaminace nebyla ověřena. Vzhledem k předpokládanému složení odpadů a velikosti skládky lze předpokládat, že nepředstavuje riziko pro uživatele lokality ani pro její okolí.

Cíle opatření: Provést rekultivaci.

Stav nápravných opatření: neznámo není monitorováno

impakt kontaminace:	žádné informace o kontaminaci - na lokalitu je nutno nahlížet jako na podezřelou; zatím nelze vyloučit nezbytnost realizace nápravného opatření
kód priority: P4.1	

další postup: nutný je průzkum kontaminace**Nápravná opatření:** Probíhá příprava postupné rekultivace skládky překrytem.Zdroj financování: Odhad nákladů: --- Kč**Prioritu hodnotil:** Ing. Martin Smékal, AQD-envitest**dne:** 30.09.2010