

SOUHRNNÝ FORMULÁŘ LOKALITY: Čistírna odpadních vod Třebovice

nutný je průzkum kontaminace

Identifikátor lokality: 15433004

Lokalizace:	kú: Třebovice ve Slezsku		Plocha lokality[ha]: 4,3
X: 1100580,00 Y: 476990,00	okres: Ostrava	kraj: Moravskoslezský	

Provozovatel nebo jiný informovaný subjekt:

typ lokality: jiné

typ původce
znečištění: jiné

stupeň poznání: neprozkoumáno

analýza rizika: nezpracována

riziko: potenciální

charakteristika kontaminace:	celková kontaminovaná plocha: do 100m ²	úroveň (intenzita) kontaminace:
povrchové vody:	kontaminace nezjištěna	-?-
podzemní vody	Anorg. ostatní, Anorg. více nebezpečná	-?-
zeminy	kontaminace nezjištěna	-?-

Charakteristika lokality:

Areál dnes již neprovozované čistírny odpadních vod.

způsob využívání lokality	současný způsob užívání:	plánovaný způsob užívání:
vlastní lokalita:	průmysl, komerční zástavba	průmysl, komerční zástavba
těsné sousedství:	jiná krajinná zeleň	jiná krajinná zeleň
č. HL pořadí: 2-02-03-027	vzdálenost k tělesu povrchových vod [m]: 150	záplavové území: ANO

možnost migrace

4. dobrá

Fluviální písčité štěrky údolní terasy řeky Opavy. Propustnost dobrá až velmi dobrá.

Vztah lokality ke sledovaným zájmům ochrany životního prostředí (střety zájmů - další ohrožení):

lokalita s okolím do 50m: VKP, ÚSES

do 1 km od lokality: nejsou známy střety zájmů

Popis rizika:

kategorie dle počtu ohrožených osob: 0

Cíle opatření:

Stav nápravných opatření:

neznámo

není monitorováno

impakt kontaminace:	žádné informace o kontaminaci - na lokalitu je nutno nahlížet jako na podezřelou; zatím nelze vyloučit nezbytnost realizace nápravného opatření
kód priority: P4.1	

další postup: nutný je průzkum kontaminace**Nápravná opatření:**

Zdroj financování:

Odhad nákladů:

--- Kč

Prioritu hodnotil: Ing. Martin Smékal, AQD-envitest**dne:** 30.09.2010