

SOUHRNNÝ FORMULÁŘ LOKALITY: Pískovna Polanka nad Odrou**nutný je průzkum kontaminace**

Identifikátor lokality: 25081001

| | | |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Lokalizace: | kú: Polanka nad Odrou | Plocha lokality[ha]: 3,2 |
| X: 1105605,00 Y: 479680,00 | okres: Ostrava kraj: Moravskoslezský | |

Provozovatel nebo jiný informovaný subjekt:

| | | | |
|--------------------------------------|---|---|---------------------------------|
| typ lokality:ukončený povrchový důl | | typ původce znečištění: komunální odpady | |
| stupeň poznání:předběžný průzkum (C) | | analýza rizika:nezpracována | riziko:potenciální |
| charakteristika kontaminace: | celková kontaminovaná plocha:100 až 2 000m2 | | úroveň (intenzita) kontaminace: |
| povrchové vody: | kontaminace nezjištěna | | -0- |
| podzemní vody | Anorg.více nebezpečná,Fenoly,Kovy,NEL | | -?- |
| zeminy | kontaminace nezjištěna | | -0- |

Charakteristika lokality:

Vytěžený prostor pískovny zavezený převážně inertním odpadem, zčásti také nekontolované ukládání komunálního odpadu. Lokalita bývalé pískovny se nachází při severním okraji zastavěné části Polanky, na jihu sousedí se zónou individuálního bydlení, na severu se zemědělsky obhospodařovanými pozemky.

| | | |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|
| způsob využívání lokality | současný způsob užívání: | plánovaný způsob užívání: |
| vlastní lokalita: | momentálně bez využití | zemědělská půda |
| těsné sousedství: | jiná krajinná zeleň | jiná krajinná zeleň |
| č. HL pořadí: 2-01-01-153 | vzdálenost k tělesu povrchových vod [m]: 550 | záplavové území: NE |
| možnost migrace 3. střední | Kvartérní pokryv v lokalitě tvoří glacigenní sedimenty: nepravidelné střídání písčitých a jílovitých poloh. Propustnost střední. | |

Vztah lokality ke sledovaným zájmům ochrany životního prostředí (střety zájmů - další ohrožení):

| | |
|---------------------------|-------|
| lokalita s okolím do 50m: | ÚSES |
| do 1 km od lokality: | OPPLZ |

| | |
|----------------------|--|
| Popis rizika: | kategorie dle počtu ohrožených osob: 0 |
|----------------------|--|

Odpady pravděpodobně nepředstavují riziko, nicméně lokalita se nachází v blízkosti ochranného pásma přírodního léčivého zdroje.

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Cíle opatření: | |
| Stav nápravných opatření: | neznámo není monitorováno |

| | |
|----------------------------|--|
| impakt kontaminace: | kontaminace je potvrzena jen orientačně, malý rozsah dat neumožňuje definitivní hodnocení a závěry; zatím nelze vyloučit nezbytnost realizace nápravného opatření |
| kód priority: P3.1 | |
| další postup: | nutný je průzkum kontaminace |

| | |
|---------------------------|--|
| Nápravná opatření: | Prostor je zavážen inertním materiálem. |
| | Zdroj financování: Odhad nákladů: --- Kč |

Prioritu hodnotil: Ing. Martin Smékal, AQD-envitest**dne:** 27.09.2010