

SOUHRNNÝ FORMULÁŘ LOKALITY: St. Bělá-rokle u lesa Palesku**nutný je průzkum kontaminace**

Identifikátor lokality: 11352009

Lokalizace:	kú: Stará Bělá	Plocha lokality[ha]: 0,1
X: 1110180,16 Y: 474902,38	okres: Ostrava kraj: Moravskoslezský	

Provozovatel nebo jiný informovaný subjekt: ČIŽP OI Ostrava

typ lokality: skládka TKO

typ původce
znečištění: komunální odpady

stupeň poznání: rešerše (D)

analýza rizika: nezpracována

riziko: potenciální

charakteristika kontaminace:	celková kontaminovaná plocha: do 100m ²	úroveň (intenzita) kontaminace:
povrchové vody:	kontaminace nejištěna	-?-
podzemní vody	kontaminace nejištěna	-?-
zeminy	kontaminace nejištěna	-0-

Charakteristika lokality:

Neřízená skládka nasypávaná z polní cesty do lesní rokle. Údolí je zjevně erozního původu a na jeho dně protéká drobný, sezónní potok. Severovýchodní okraj lesa Palesku. Ukládány komunální odpady a odpad ze zahrad. Kontaminace nebyla ověřována.

způsob využívání lokality	současný způsob užívání:	plánovaný způsob užívání:
vlastní lokalita:	lesní půda	lesní půda
těsné sousedství:	zemědělská půda	zemědělská půda
č. HL pořadí: 2-01-01-155	vzdálenost k tělesu povrchových vod [m]: 5	záplavové území: NE

možnost migrace 3. střední	Hlavní terasa mezi Odrou a Ostravicí. Fluviální štěrky s místně významným pokryvem glaciálních jílu a písku sálského zalednění. V širším okolí terasa překryta sprašovými hlínami. Mocnost kvartéru 10 až 25 m. Podloží kvartéru neogenní jíly.
--------------------------------------	---

Vztah lokality ke sledovaným zájmům ochrany životního prostředí (střety zájmů - další ohrožení):

lokalita s okolím do 50m: zdroje pitné vody, OPPLZ, zemědělská půda, VKP

do 1 km od lokality: OPPLZ, ÚSES

Popis rizika:

kategorie dle počtu ohrožených osob: 201 až 1000

Skládka se nachází v blízkosti vodního zdroje Stará Bělá.

Cíle opatření: Zabránit šíření kontaminace.

Stav nápravných opatření: neznámo

není monitorováno

impakt kontaminace:	žádné informace o kontaminaci - na lokalitu je nutno nahlížet jako na podezřelou; zatím nelze vyloučit nezbytnost realizace nápravného opatření
kód priority: P4.2	

další postup: nutný je průzkum kontaminace**Nápravná opatření:** Proveden překryt skládky zeminou.

Zdroj financování:

Odhad nákladů:

--- Kč

Prioritu hodnotil: Radka Balcarová, AQD-envitest, s.r.o.**dne:** 23.09.2010