

SOUHRNNÝ FORMULÁŘ LOKALITY: Radvanice - Lipina - býv. TKO**nutný je průzkum kontaminace**

Identifikátor lokality: 11352005

Lokalizace:	kú: Radvanice	Plocha lokality[ha]: 0,5
X: 1104889,52 Y: 466825,40	okres: Ostrava kraj: Moravskoslezský	

Provozovatel nebo jiný informovaný subjekt:

typ lokality: skládka TKO

typ původce
znečištění: komunální odpady

stupeň poznání: rešerše (D)

analýza rizika: nezpracována

riziko: potenciální

charakteristika kontaminace:	celková kontaminovaná plocha: do 100m ²	úroveň (intenzita) kontaminace:
povrchové vody:	kontaminace nezjištěna	-?-
podzemní vody	kontaminace nezjištěna	-?-
zeminy	kontaminace nezjištěna	-0-

Charakteristika lokality:

Skládka komunálních odpadů po pravé straně silnice Bartovice - Radvanice (mezi licemi Rohová, Těšínská a nad Kaplí). Provozována v 60.-70. letech s.p. TAZSMO. V 80. letech uzavřena a překryta.

způsob využívání lokality	současný způsob užívání:	plánovaný způsob užívání:
vlastní lokalita:	jiná krajinná zeleň	jiná krajinná zeleň
těsné sousedství:	individuální bytová zástavba se zahrádkami	individuální bytová zástavba se zahrádkami
č. HL pořadí: 2-03-01-082	vzdálenost k tělesu povrchových vod [m]: 300	záplavové území: NE

možnost migrace	Sedimenty sálského zalednění s překryvem sprašových hlín, celková mocnost kvartéru do cca 15 m, v podloží miocenní jíly. S ohledem na morfologii a terénní pozorování lze předpokládat zvodnělý horizont v nevytříděných ledovcových sedimentech - till a v bližším okolí i glaciáluálních písčích a štěrčích.
3. střední	

Vztah lokality ke sledovaným zájmům ochrany životního prostředí (střety zájmů - další ohrožení):

lokalita s okolím do 50m: zemědělská půda, ÚSES

do 1 km od lokality: VKP

Popis rizika:

kategorie dle počtu ohrožených osob: 0

Kontaminace nebyla ověřena. Skládka vzhledem ke svému stáří a provedené rekultivaci nepředstavuje riziko pro uživatele lokality ani pro její okolí.

Cíle opatření: Případná konverze území pro jiný charakter využití (více citlivý) by vyžadovala provedení průzkumu.

Stav nápravných opatření: neznámo není monitorováno

impakt kontaminace:	žádné informace o kontaminaci - na lokalitu je nutno nahlížet jako na podezřelou; zatím nelze vyloučit nezbytnost realizace nápravného opatření
kód priority: P4.1	

další postup: nutný je průzkum kontaminace**Nápravná opatření:**

Provedena rekultivace.

Zdroj financování:

Odhad nákladů:

--- Kč

Prioritu hodnotil: Ing. Martin Smékal, AQD-envitest**dne:** 30.09.2010