

**SOUHRNNÝ FORMULÁŘ LOKALITY: Důl Zwierzina II - Josef**

není nutný žádný zásah

Identifikátor lokality: 14828025

|                            |                            |                       |                             |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Lokalizace:</b>         | <b>kú: Slezská Ostrava</b> |                       | Plocha lokality[ha]:<br>0,0 |
| X: 1102084,00 Y: 468025,00 | okres: Ostrava             | kraj: Moravskoslezský |                             |

Provozovatel nebo jiný informovaný subjekt:

typ lokality: ukončený hlubinný důl

typ původce:  
znečištění: hornictví

stupeň poznání: neprozkoumáno

analýza rizika: nezpracována

riziko: není

|                                     |   |                                 |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|
| <b>charakteristika kontaminace:</b> | celková kontaminovaná plocha: bez kontaminace | úroveň (intenzita) kontaminace: |
| povrchové vody:                     | kontaminace nejištěna                         | -0-                             |
| podzemní vody                       | kontaminace nejištěna                         | -0-                             |
| zeminy                              | kontaminace nejištěna                         | -0-                             |

**Charakteristika lokality:**

Důl nazvaný Zwierzina II - později Josef byl založen v roce 1847. Uhlí se dobývalo v letech 1858 - 1933, kdy byla těžba v důsledku světové hospodářské krize zastavena. Těžní jáma byla ponechána v záloze pro důl Michálka a později upravena jako výdušná. VV roce 1981 důl zanikl.

|                                  |  |                                  |
|----------------------------------|--|----------------------------------|
| <b>způsob využívání lokality</b> | <b>současný způsob užívání:</b>              | <b>plánovaný způsob užívání:</b> |
| vlastní lokalita:                | lesní půda                                   | průmysl, komerční zástavba       |
| těsné sousedství:                | lesní půda                                   | lesní půda                       |
| č. HL pořadí: 2-03-01-820        | vzdálenost k tělesu povrchových vod [m]: 150 | záplavové území: NE              |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>možnost migrace</b><br>3. střední | Glaciální sedimenty sálského zalednění. V nadloží hlíny a navážky. Podloží kvartéru tvoří miocenní jíly, hlubší podloží karbonský masív. |
|--------------------------------------|--|

**Vztah lokality ke sledovaným zájmům ochrany životního prostředí (střety zájmů - další ohrožení):**

lokalita s okolím do 50m: nejsou známy střety zájmů

do 1 km od lokality: VKP, ÚSES

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Popis rizika:</b> | kategorie dle počtu ohrožených osob: 0 |
|----------------------|--|

Z historie výrobní činnosti, lze soudit, že lokalita nepředstavuje významné riziko pro uživatele lokality ani pro její okolí.

Cíle opatření:

Stav nápravných opatření:

neznámo

monitorováno

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>impakt kontaminace:</b> | průzkum kontaminace nebyl proveden, avšak známá historie využívání lokality odůvodňuje předpoklad o malé pravděpodobnosti kontaminace nad úrovní pozadí |
| <b>kód priority:</b> N1.0  |   |
| <b>další postup:</b>       | není nutný žádný zásah  |

**Nápravná opatření:** Na lokalitě je nutné zachovat institucionální kontrolu využívání území.

Zdroj financování:

Odhad nákladů:

--- Kč

**Prioritu hodnotil:** Zdenka Szurmanová, AQD-envitest**dne:** 28.09.2010