

**SOUHRNNÝ FORMULÁŘ LOKALITY: Podél ulice Na Pešatku****nutný je průzkum kontaminace**

Identifikátor lokality: 11352012

<b>Lokalizace:</b>	<b>kú: Stará Bělá</b>		Plocha lokality[ha]: 0,1
X: 1109328,89 Y: 476464,12	okres: Ostrava	kraj: Moravskoslezský	

**Provozovatel nebo jiný informovaný subjekt: ČIŽP OI Ostrava**

typ lokality: skládka TKO

typ původce  
znečištění: komunální odpady

stupeň poznání: rešerše (D)

analýza rizika: nezpracována

riziko: potenciální

<b>charakteristika kontaminace:</b>	celková kontaminovaná plocha: do 100m <sup>2</sup>	úroveň (intenzita) kontaminace:
povrchové vody:	kontaminace nezjištěna	-?-
podzemní vody	kontaminace nezjištěna	-?-
zeminy	kontaminace nezjištěna	-0-

**Charakteristika lokality:**

Neřízená skládka nasypávaná na svahu podél ul. na Pešatku. Těleso překryto hlínou s popelem, v současnosti v terénu neznatelné. Údolím pod skládkou protéká bezejmenný pravostranný přítok Odry. Kontaminace nebyla ověřována.

<b>způsob využívání lokality</b>	<b>současný způsob užívání:</b>	<b>plánovaný způsob užívání:</b>
<b>vlastní lokalita:</b>	lesní půda	lesní půda
<b>těsné sousedství:</b>	individuální bytová zástavba se zahrádkami	individuální bytová zástavba se zahrádkami
č. HL pořadí: 2-01-01-155	vzdálenost k tělesu povrchových vod [m]: 10	záplavové území: NE

<b>možnost migrace</b> 3. střední	Hlavní terasa mezi Odrou a Ostravicí. Fluviální štěrky s místně významným pokryvem glaciálních jílu a písku sálského zalednění. V širším okolí terasa překryta sprašovými hlínami, v lokalitě denudované. Mocnost kvartéru 10 až 25 m. Podloží kvartéru neogenní jíly.
--------------------------------------	--

**Vztah lokality ke sledovaným zájmům ochrany životního prostředí (střety zájmů - další ohrožení):**

lokalita s okolím do 50m: OPPLZ, VKP, ÚSES

do 1 km od lokality: zdroje pitné vody, zemědělská půda

<b>Popis rizika:</b>	kategorie dle počtu ohrožených osob: 201 až 1000
----------------------	--

Skládka se nachází v blízkosti vodního zdroje Stará Bělá.

Cíle opatření: Zabránit šíření znečištění.

Stav nápravných opatření: neznámo není monitorováno

<b>impakt kontaminace:</b>	žádné informace o kontaminaci - na lokalitu je nutno nahlížet jako na podezřelou; zatím nelze vyloučit nezbytnost realizace nápravného opatření
<b>kód priority:</b> P4.2	

**další postup:** nutný je průzkum kontaminace

<b>Nápravná opatření:</b>	Proveden překryt tělesa skládky zeminou.
	Zdroj financování: <span style="float: right;">Odhad nákladů: --- Kč</span>

**Prioritu hodnotil:** Radka Balcarová, AQD-envitest, s.r.o.**dne:** 23.09.2010